



<http://www.sap.es>  
E-mail: [sap@sap.es](mailto:sap@sap.es)  
C/ Bruc, 21, 3-3,  
08010 Barcelona  
Tf: 93-342 68 10  
Fax: 93-342 68 11

<http://www.appac.es>  
E-mail: [appac@appac.es](mailto:appac@appac.es)  
C/ Casp, 116, Ppal. 2n,  
08030 Barcelona  
Tf: 93-244 81 85  
Fax: 93-244 81 84



Generalitat de Catalunya  
Departament d'Interior, Relacions  
Institucionals i Participació

Número: 0260E/27183/2007  
Data: 25/10/2007 11:07:33

Registre d'entrada

Sr. Rafael Olmos i Salaver  
Director General de Policia

**De nou cau un sostre a una zona de custòdia i detenció d'una comissaria** – ABP Cerdanyola del Vallès – una comissaria que encara no fa un any que està operativa igual que l'ABP de Terrassa, en visita efectuada el dilluns 22.10.07 i el dimarts 23.10.07, hem comprovat que altre vegada les subjeccions del fals sostre (sostre registrable) han estat insuficients, lliurem (5) fotografies de detall

**En aquest cas el sostre ha caigut de nou en un locutori de l'ACD, quan hi eren dos funcionaris policials** treballant, el sostre amb una sortida d'aire split del sistema de ventilació, cau justament sobre la cadira del company quan s'havia aixecat per recollir un document de la impressora de la seva dreta, resultat un ferit lleu que és assistit per accident laboral, i un altre company sense lesions. Aquesta vegada de nou ha hagut sort, però i la següent...? perquè haurà una següent vegada i no sempre haurà sort o potser a més del funcionari policial, haurà un ciutadà, en la qualitat que sigui, un lletrat, etc.

**Altre vegada demanem i recomanem que es facin una avaluació de tots els sostres de les comissaries de la RPMN,** ja en el nostre escrit de data 11.07.07 i número de registre 0260E/19033/2007 amb motiu de la caiguda del sostre de l'ACD de Terrassa recomanàvem seguir la norma tècnica que aconsella que: quan un sostre registrable té una superfície  $\geq 2,5$  metres ha d'anar amb uns perfils de cremallera que donin suport i estabilitat a l'estructura, i més encara si a més de les plaques porten elements més pesants com ara lluminàries, sortides d'aire "tipus split" de sistemes de ventilació, detectors de fum, etc.

A més adjuntem " tot i que no són instal.ladors de sostres registrables " (5) dibuixos explicatius de com han d'anar muntats els falsos sostres. En els dos casos de caigudes de sostres al forjat de les nostres dependències policials no es veuen ni les línies dibuixades per on aniran els perfils primaris, ni els punts d'anclatge per a les varilles d'acer galvanitzat, i es veu com la instal.lació és lo més "espartana" possible

**Fetes totes aquestes consideracions, i si no hi ha una revisió en general a les comissaries que han estat lliurades l'1 de novembre de 2006, i que presenten greus deficiències s'inicien tot un seguit de responsabilitats en matèria de salut laboral a les quals el RD 5/2000 fa referència**

Atentament

Pere Peña  
Delegat de Prevenció (Coalició SAP-APPAC)

Xavier Medina  
Delegat Sindical (Coalició SAP-APPAC)  
ABP Cerdanyola del Vallès