

Ferran Daroca i Esquirol
Sotsdirector General de Recursos Humans

ASSUMPTE: DESPERFECTES EN UN EQUIP INFORMÀTIC DE LA DEPENDÈNCIA DE L'OFICINA D'ATESTATS DE L'ÀREA REGIONAL DE TRÀNSIT DE LLEIDA

Senyor,

El **Sindicat Autònom de Policia –SAP-** vol comunicar-li una deficiència en un equip informàtic de l'oficina d'atestats de trànsit de la comissaria del Cos de Mossos d'Esquadra de la localitat de Lleida.

L'equip informàtic malmès és un monitor d'ordinador, marca Hewlett-Packard, model D2846, número JP1546315, que utilitzen habitualment els reconstructoros d'accidents degut a les especials característiques de la feina que desenvolupen.

Aquest monitor té un forat en la part superior de la carcassa degut al trencament del plàstic rígid el qual aïlla els components elèctrics.

L'anomalia esmentada comporta associat un element de risc, tant per a les persones que estan desenvolupant la seva activitat, com per aquelles que es troben properes, per la possibilitat de descàrrega elèctrica, elevació de tensió o qualsevol tall amb les superfícies afilades de la superfície trencada.

Comentar-vos que aquesta deficiència va ser comunicada a la Cap del servei d'Administració de la Regió Policial de Ponent –RPP-, mitjançant escrit amb número de registre 0273E/118/2007, amb data 26 de gener de 2007. Aquesta persona ens va informar de les gestions que s'havien efectuat al respecte però ens va comunicar que no era la persona competent per resoldre aquest assumpte.

És per tot això que us **SOL·LICITEM**:

- La reparació o substitució **amb caràcter d'urgència** d'aquest monitor d'ordinador per un altre de les mateixes característiques per tal d'eliminar els riscos que poden derivar-se de l'estat d'aquest equip informàtic.

Atentament,

Jordi Codina i Camarasa
Delegat de prevenció del SAP
Secretari de Seguretat i Salut Laboral del SAP

Lleida, 30 de gener de 2007